


Operating Instructions


Vizor 4000 Professional

EN	Operating Instructions
DE	Bedienungsanleitung
FR	Instruction de service
SV	Bruksanvisning
IT	Istruzioni per l'uso
ES	Manual de instrucciones
PT	Manual de instruções
NL	Gebruiksaanwijzing
FI	Ohjekirjat
DA	Betjeningsvejledning
NO	Bruksanvisningen
PL	Instrukcja obsługi
CS	Návod k obsluze
ZH	操作说明书
HU	Kezelési útmutató
TR	Kullanım kılavuzu
JA	操作手順
EL	Οδηγίες χειρισμού
BG	Инструкции за експлоатация
SK	Návod na obsluhu
SL	Navodila za uporabo
RO	Instrucțiuni de utilizare
ET	Kasutusjuhend
LT	Naudojimo instrukcija
LV	Ekspluatācijas instrukcija
RU	Руководство по эксплуатации
HR	Upute za rukovanje
GA	Treoracha oibriúcháin
MT	Struzzjonijiet tat-t addim




This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.




1




2





6





5







Quick Start Guide




AUTO MODE




Choose Auto Mode




+/- 2 Shade No.




functions




MANUAL MODE




Choose Manual Mode




Manual Range 5-9/9-13




GRIND MODE





GRIND ON / OFF




2.





Sensitivity




Choose Delay




Delay switch with
Twilight function







Choose Shade Number




Sensitivity




SENSOR SLIDE






inside cover lens



1.


SP05



2.



front cover lens




SP03


spare parts




cartridge




I.




II.



III.




IV.




SP02








adjust headband



SP08





spare parts order number see page 42

	SP01
	SP02
	SP03
	SP04
	SP05
	SP06
	SP07
	SP08
	SP09

Schutzstufentabelle EN169

Shade level chart EN169

Tableau des niveaux de protection EN169

Tabella dei livelli di protezione EN169

	Ampere																					
Process	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600	
MMA 	8						9		10		11		12		13			14				
MIG heavy metals 								9		10		11		12		13		14				
MIG light metals, Al, Stainless 										10		11		12		13		14				
TIG 				8		9		10		11		12		13								
MAG 	8							9		10		11		12		13						
Plasma cutting 										9		10	11	12		13						
Micro plasma welding 	4	5		6		7	8		9	10		11		12								

Je nach persönlichem Empfinden kann die nächsthöhere oder tiefere Schutzstufe verwendet werden.

According to the perception of the welder it is possible to use the next higher or lower shade number.

Selon la perception de l'ouvrier il est possible d'utiliser un échelon de protection plus haut ou plus bas.

A seconda della sensibilità personale è possibile impostare il livello di protezione immediatamente superiore o inferiore.

Die auf dem Schweißerschutzfilter angebrachte Kennzeichnung bedeutet:

4/ 5-13
4/ 5<13M OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 EN379
Hersteller
Donatorklasse
Schutzklasse
Blindwerkabhängigkeit
Nummer der Norm

The marking on the welding filter indicates:

4/ 5-13
4/ 5<13M OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 EN379
Light shade
Dark Shade range
Manufacturer
Optical Class
Diffusion of light class
Homogeneity
Angular dependence
Number of the standard

Le marquage apposé sur le filtre de protection pour soudeur signifie :

4/ 5-13
4/ 5<13M OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 EN379
Échelon de protection à l'état clair
Échelon de protection à l'état foncé
Identification du fabricant
Classe optique
Classe de la diffusion de la lumière
Homogénéité
Angulaire dépendance
Marque de certification

IlI contrassegno riportato sul filtro di protezione per saldatore contiene i seguenti dati:

4/ 5-13
4/ 5<13M OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 EN379
Grado di protezione in stato chiaro
Grado di protezione in stato scuro
Identificazione del fabbricante
Classe ottica
Classe della diffusione della luce
Omogeneità
Angolare dipendenza
Numero della norma

Kennzeichnung Helmschale:

OS 175 B CE
Hersteller
Nummer der Norm
Mittlere Strahlungsleistung

Marking helmet shell:

OS 175 B CE
Manufacturer
Number of the standard
Medium energy impact

Marquages masque:

OS 175 B CE
Identification du fabricant
Marque de certification
Impact moyen énergie

Marçaggi maschera:

OS 175 B CE
Identificazione del fabbricante
Numero della norma
Impatto media energia

Kennzeichnung Vorsatzscheibe (EN166):

OS 1 B CE
Hersteller
Optische Klasse
Mittlere Strahlungsleistung

Marking safety cover plate (EN166):

OS 1 B CE
Manufacturer
Optical class
Medium energy impact

Marçages écran de protection extérieur (EN166):

OS 1 B CE
Identification du fabricant
Classe optique
Impact moyen énergie

Marçaggi vetro di protezione esterno (EN166):

OS 1 B CE
Identificazione del fabbricante
Classe ottica
Impatto media energia

Kennzeichnung Innere Schutzscheibe (EN166):

OS F CE
Hersteller
Niedrige Strahlungsleistung
Low energy impact

Marking inside cover lens (EN166):

OS F CE
Manufacturer
Low energy impact

Marçages écran de protection intérieur (EN166):

OS F CE
Identification du fabricant
Impact à énergie basse

Marçaggi vetro di protezione interno (EN166):

OS F CE
Identificazione del fabbricante
Impatto bassa energia

11

Einführung

Ein **Schweißhelm** ist eine Kopfbekleidung, die bestimmte Schweißarbeiten dazu dient, Augen, Gesicht und Hals vor Verbrennungen, UV-Licht, Funken, Infrarotlicht und Hitze zu schützen. Der Helm besteht aus mehreren Teilen (siehe Ersatzteile). Ein automatischer Schweißfilter kombiniert einen passiven UV- und einen passiven IR-Filter mit einem aktiven Filter, dessen Lichtdurchlässigkeit im sichtbaren Bereich des Spektrums abhängig von der Leuchtkraft des Schweißbogens variiert. Die Lichtdurchlässigkeit des automatischen Schweißfilters hält innerhalb eines Anfangswertes (hellster Zustand) nach dem Einschalten des Schweißbogens und innerhalb definierter Ansprechzeiten, die die Lichtdurchlässigkeit des Filters auf einen niedrigen Wert (dunkler Zustand), jenach Modell kammer der Helminnen Schutz und/oder einen PAPR-System (Powered Air Purifying Respirator) kombiniert werden.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie den Helm in Gebrauch nehmen. Überprüfen Sie die korrekte Montage der Ersatzteile. Können Fehler nicht behoben werden, darf die Blendschutzkassette nicht mehr benutzt werden.

Vorsichtsmassnahmen & Schutzbeschränkung / Risiken

Beim Schweißprozess werden Wärme und Strahlung freigesetzt, welche zu Augen- und Hautverletzungen führen können. Dieses Produkt bietet Schutz für Augen und Gesicht. Ihre Augen sind beim Tragen des Helms unabhängig von der Wahl des Schutzfilters immer gegen ultraviolette und infrarote Strahlung geschützt. Zum Schutz des restlichen Körpers zusätzlich entsprechend des Schutzbereichs zu tragen. Partikel und Substanzen, die durch den Schweißprozess freigesetzt werden können, sind ein potenzielles Gesundheitsrisiko für Personen mit allergischer Reaktion. Einmalig ansetzen. Bei empfindlichen Personen kann der Hautkontakt mit dem Kopfteil allergischer Reaktionen auslösen. Der Schweißerschutzhelm darf nur zum Schweißen und Schleifen und nicht für andere Anwendungen verwendet werden. Der Helm ist für den Einsatz im Bereich der Schweißarbeiten nicht bestimmungsgemäß und nicht gemäß der Gebrauchsanweisung verwendet. Der Helm ist für alle gängigen Schweißverfahren geeignet. **ausgenommen Gas- und Laserschweißen.** Bitte beachten Sie die Schutzstufenempfehlung gemäß EN 169 der Bedienungsanleitung. Der Helm setzt keinen Schutzhelm. Je nach Modell kammer der Helminnen Schutz und/oder einen PAPR-System (Powered Air Purifying Respirator) kombiniert werden. Der Helm kann aufgrund konstruktiver Merkmale das Sichtfeld (keine Sicht auf Seiten) und Drehung des Kopfes und/oder die Lichtdurchlässigkeit des automatischen Verkleidungsfeldes für die Wahrnehmung von Hindernissen in der Umgebung vermindern. Signalton oder Warnzeichen umfassen die jeweiligen Eigenschaften. Des Weiteren besteht eine Anstossgefahr aufgrund des größeren Umfangs (Kopf mit Helm). Der Helm reduziert zudem das Hör- und Wärmeempfinden.

Schlafmodus

Die Blendschutzkassette verfügt über eine automatische Ausschaltfunktion, welche die Batterie lebensdauer erhöht. Fällt während ca. 10 Min. weniger als 1 Lux Licht auf die Blendschutzkassette, schaltet sich das Licht aus. Die Blendschutzkassette schaltet sich zum Wiedereinschalten der Kassette mittels der Solarzellen und/oder dem Tageslicht aus. Es wird empfohlen, die Blendschutzkassette nicht in mehr als 10 Minuten nach dem Einschalten des Schweißbogens nicht mehr verdunkeln, müssen die Batterien ersetzt werden.

Gewährleistung & Haftung

Die Gewährleistungsbestimmungen entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen der nationalen Fritsch-Vertriebsorganisation. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler. Gewährleistung wird nur für Materialmängel gewährt. Im Falle von Schäden aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs oder Verwendung entfallen Gewährleistung und Haftung. Ebenfalls entfallen Gewährleistung und Haftung, wenn andere als Originalersatzteile verwendet werden. Verschiedene Teile sind von der Gewährleistung ausgenommen.

Erwartete Lebensdauer

Der Schweißhelm hat keine Lebensdauerangabe. Das Produkt kann verwendet werden, solange keine sichtbaren oder unsichtbaren Beschädigungen oder Funktionsstörungen auftreten.

Anwendung (Quick Start Guide)

- Kopfband.** Passen Sie das obere Verstellband (S. 4) an Ihre Kopfgröße an. Ratschenknopf (S. 4) hineindrücken und drehen bis das Kopfband satt aber ohne Druck anliegt.
- Augenabstand und Helmeingriff.** Durch das Verschieben der Anreiterknöpfe (S. 4) wird der Abstand zwischen Kassette und Augeneingriff eingestellt. Beide Seiten gleichzeitig einstellen und nicht verketten. Anschließend die Anreiterknöpfe wieder anziehen. Die Helmeingriffe lässt sich durch den Drehknopf (S. 5) anpassen.
- Betriebsmodus automatisch/manuell.** Mit dem Schieberegler (S. 6) lässt sich der Modus der Schutzstufeneinstellung wählen. Im automatischen Modus wird die Schutzstufe mittels Sensor automatisch an die Intensität des Lichtbogens angepasst (Norm EN 379:2003). Im manuellen Modus lässt sich die Schutzstufe durch Drehen des Knopfes (S. 6-7) einstellen.
- Schutzstufe.** Im Modus „manuell“ kann durch das Verschieben des Rangeschalters zwischen den Schutzstufenbereichen SL5, SL9 und SL13 gewählt werden. Die Feinjustierung erfolgt durch Drehen des Potentiometerknopfes (S. 6-7) (grüne Beschriftung). Im Modus „automatisch“ entspricht die Schutzstufe (SL5, SL9, SL13) den Normen EN 379, wenn der Drehknopf (S. 6-7) auf Position „N“ steht. Durch Drehen des Knopfes kann die automatische Einstellung der Schutzstufe nach persönlichen Empfinden um bis zu zwei Schutzstufen nach oben oder unten korrigiert werden (grüne Beschriftung).
- Schleifmodus.** Durch Drücken des Grindknopfes (S. 6) wird die Blendschutzkassette in den Schleifmodus versetzt. In diesem Modus ist die Kassette deaktiviert und bleibt im hellen Zustand. Der aktiviert Schleifmodus ist durch den Blinken der LED (S. 7) im Inneren des Helms erkennbar. Zum Ausschalten des Schleifmodus erneut den Grindknopf drücken.
- Empfindlichkeit.** Mit dem Empfindlichkeitsknopf wird die Lichtempfindlichkeit entsprechend dem Schweißbogen und der Umgebungslighting eingestellt. Die Grenzwert „Super High“ entspricht der Standardstellung. Durch Drehen des Drehknopfes kann die individuelle Einstellung angepasst werden. Im Bereich „Super High“ wird eine sehr hohe Lichtempfindlichkeit erreicht.
- Sensorschieber.** Der Sensorschieber kann auf zwei unterschiedliche Positionen gesetzt werden. Je nach Position wird der Winkel zur Erkennung von Umgebungslighting vermindert (S. 7) oder vergrößert (S. 7).
- Öffnungszwischenzeile.** Der Öffnungszwischenzeile (S. 7) erlaubt die Wahl der Öffnungsverzögerung von dunkel auf hell. Der Drehknopf erlaubt in fünf Stufen die Einstellung von dunkel zu hell zwischen 0,1-2,0 s. Damit dem zusätzlichen „Dimmerungs-Effekt“.

Reinigung und Desinfektion

Die Blendschutzkassette und/oder die Ersatzteile müssen regelmäßig mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Es dürfen keine starken Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Alkohole oder Reinigungsmittel mit Scheilmittelanteil verwendet werden. Zerkratze oder beschädigte Sichtscheiben sollten ersetzt werden.

Lagerung

Der Schweißhelm sollte bei Raumtemperatur und in der Luftfeuchtigkeit lagern. Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern lagern Sie den Helm in der Originalverpackung.

Vorsatzscheibe auswechseln (S. 8-9)

Ein Seitenclip wird hineingedrückt, damit die Vorder- und Rückseite der Vorsatzscheibe gelöst und abgenommen werden. Neue Vorsatzscheibe an einem Seitenclip hängen. Vorsatzscheibe zum zweiten Seitenclip herumspannen und einrasten. Dieser Handgriff braucht etwas Druck, damit die Dichtung auf der Vorsatzscheibe bedegewünschte Wirkung zeigt.

Batterien ersetzen (S. 5)

Die Blendschutzkassette verfügt über einen austauschbaren Lithium-Knopfzellenbatterie Typ CR2032. Falls Sie einen Schweißhelm mit Frischluftanschluss verwenden, müssen Sie vor dem Auswechseln der Batterie die Gesichtsschaltfunktion entfernen. Die Batterien müssen ausgetauscht werden, wenn die LED der Kassette grün blinkt.

- Batteriedeckel sorgfältig entfernen.
 - Batterieidentifizieren und entsprechend der Anweisungen für den Sondernutzen sorgen.
 - Batterie Typ CR2032 wie abgebildet einsetzen.
 - Batteriedeckel sorgfältig montieren.
- Sollte sich die Blendschutzkassette beim Zünden des Schweißbogens nicht mehr verdunkeln, bitte korrekte Polarität der Batterien überprüfen. Um zu kontrollieren, ob die Batterien noch genügend Energie haben, halten Sie die Blendschutzkassette an eine helle Lampe. Blinkt jetzt die grüne LED, so sind die Batterien neu und müssen sofort ausgetauscht werden. Falls die Blendschutzkassette trotz korrektem Wechsel der Batterie nicht korrekt funktioniert, muss sie als nicht mehr gebrauchsfähig beurteilt und ersetzt werden.

Blendschutzkassette aus-/einbauen (S. 8)

- Schutzstufenknopf herausziehen
- Batteriedeckel sorgfältig entfernen
- Kassetten-Haltereife wie abgebildet entriegeln
- Kassette vorsichtig herauskippen
- Satellit wie abgebildet entriegeln
- Satellit durch Aussparung im Helm herausziehen
- Satellit um 90° drehen und durch Helmloch schieben
- Blendschutzkassette entfernen / austauschen

Der Einbau der Blendschutzkassette erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Problemösung

Blendschutzkassette dunkelt nicht ab

- Empfindlichkeit anpassen → Überprüfen der Lichtströmung zum Sensor
- Sensorschieberposition verändern → Manuellen Modus wählen
- Sensoren oder Vorsatzscheibe reinigen → Batterien ersetzen
- Schleifmodus deaktivieren

Schutzstufe zu hell

- Manuellen Modus wählen → Vorsatzscheibe wechseln
- Im automatischen Modus Drehknopf auf +1 oder +2 stellen

Schutzstufe zu dunkel

- Manuellen Modus wählen
- Im automatischen Modus Drehknopf auf -1 oder -2 stellen

Blendschutzkassette flackert

- Position des Öffnungzeitregler an Schweißverfahren anpassen
- Batterien ersetzen

Schlechte Sicht

- Vorsatzscheibe oder Blendschutzkassette reinigen → Umgebungslighting erhöhen
- Schutzstufe dem Schweißverfahren anpassen

Schweißhelm rutscht

- Kopfband erneut anpassen / anziehen

Spezifikationen

(Technische Änderungen vorbehalten)

Schutzstufe	Automatik: 4 (Hellzustand) / 5 < 13 (Dunkelzustand)
UV/IR Schutz	Maximaler Schutz im Hell- und Dunkelzustand
Schaltzeit von Hell auf Dunkel	170 µs (23°C / 73°F) 110 µs (55°C / 131°F)
Schaltzeit von Dunkel nach Hell	90 s ± 10 s 0,1-2,0 s mit "Twilight Function"
Abmessungen Blendschutzkassette	fast x 110 x 77 mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Abmessungen Sichtfeld	50 x 100 mm / 1,97 x 3,94"
Spannungsversorgung	Solarzellen 2 Stk. Li-Batterien 3 Auswechselbar (CR2032)
Gewicht	500 g / 17,637 oz PAPR: 700g / 24,6918 oz
Betriebstemperatur	-10°C - 55°C / 14°F - 131°F
Lagertemperatur	-20°C - 80°C / -4°F - 176°F
Klassifizierung nach EN 379	Optische Klasse = 1 Homogenität = 1 Streulicht = 1 Blickwinkelabhängigkeit = 1
Zulassungen	CE, UKCA, ANSI Z87.1, AS/NZS, complies with CSA Z94.3
Zusätzliche Kennzeichnungen für die PAPR-Version (benannte Stelle CE 1024)	EN 12941 (TH31 Kombination mit Air3, Air3X, TH2 für Versionen mit Industrielärm und Air3, Air3X).

Ersatzteile (Seite 42)

- Helm ohne Kassette (SP01)
- Blendschutzkassette inkl. Satellit (SP02)
- Vorsatzscheibe (SP03)
- Reparaturset 2 (Seitenclips) (SP04)
- Innere Schutzscheibe (SP05)
- Reparaturset 1 (SP06) (Sensitivity Knopf, Potentiometer Knopf und Batteriedeckel)
- Kopfband mit Befestigungsarmaturen (SP07)
- Stirnschweißband (SP08 / SP09)

Konformitätserklärung

Siehe Internet-Adresse auf der vorletzten Seite.

Rechtliche Informationen

Dieses Dokument entspricht den Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425 Punkt 1.4 von Anhang I.

Benannte Stelle

Detaillierte Informationen siehe vorletzte Seite

—Augmentellamēmbante

Introduktion

En svejsehjelm er typen hovedbeklædning, der bruges under udførelse af bestemte typer svejsning for beskyttelse mod farlige stråling, især ultraviolet lys, gnister, infrarødt lys og varme. Hjelmens bestånde dele inkluderer (se reservedeliste): Et automatisk beskyttelsesfilter, kombineret med passiv UV og passiv IR-filermede kontaktfilter, hvis syngennemstrømning varierer i lysspektret afhængigt af bestrålingen fra svejsebuen. Den automatiske svejsningsfilter styres gennem strømning i henhold til det højere af (lystilstand). Når svejsebuen rammer og inden for den definerede tidsperiode, ændres filterets transmissionskoefficienten (mørkelstand). Afhængigt af modellen kan hjelmen kombineres med beskyttende helmsjælm/eller med PAPR-system (Powered Air Purifying Respirator-drevet luftrensningssystem).

Sikkerhedsanvisninger

Læs denne betjeningsvejledning, før du tager hjelmen i brug. Kontrollér, at svejseglasset er monteret korrekt. Hvis eventuelle fejl ikke kan afhjælpes, må svejsekærmen ikke bruges mere.

Sikkerhedsforanstaltninger og begrænset beskyttelse/ Risici

Ved svejsning frigives der varmestråling, som kan medføre skader på huden og øjnene. Dette produkt beskytter dig mod stråling. Uafhængigt af det valgte beskyttelsesniveau er der ingen absolut beskyttelse mod ultraviolet og infrarødt lys, når du bruger denne helm. Brug passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte resten af kroppen. Under bestemte forhold kan personer, der er udsat for allergi, f.eks. allergiske hudreaktioner overfor partikler og substanser, der frigives under svejsningen. Materialer der kommer i kontakt med huden kan forårsage allergiske reaktioner hos særligt følsomme personer. Svejsehjelmens mekaniske og elektriske svejsningsindstillinger og kablet kan være farlige for personer. Producenten påtager sig intet ansvar for svejsehjelmens brug og installation. Mål og indstillinger under hensyntagen til betjeningsvejledningen. Hjelmens reservedeliste indeholder svejsemetoder og beskyttelsesniveauer. Brug disse til at bestemme beskyttelsesniveauet. Vær opmærksom på de anbefalede beskyttelsesniveauer i henhold til den aktuelle svejsemetode. Bemærk: De anbefalede beskyttelsesniveauer henholdsvis i EN 169 manualen. Afhængigt af modellen kan hjelmen kombineres med beskyttelsesfilter. Hjelm kan anvendes i henhold til konstruktionsspecifikationer (i henhold til standarden for hoved og nakke) og beskyttelsesniveauet. Ved brug af hoved og nakke beskyttelsesniveauet og beskyttelsesniveauet, som er angivet i den aktuelle svejsemetode, kan der være behov for yderligere beskyttelse. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand til beskyttelsesniveauet. Endvidere er der en indvirkning på brug af anden sikkerhedsudrustning (hoved og nakke) på hjelmen. Formindske beskyttelsesniveauet og beskyttelsesniveauet.

Valgte tilstand

Svejsekærmen udstyret med automatisk valgfunktion, der forlænger batteriets levetid. Hvis det ikke er tilpasset, vil levetiden være ca. 10 minutter i henhold til 1 lux, hvilket er et automatisk udsættelsestidspunkt for dagligt lys for at aktivere svejsekærmen. Hvis svejsekærmen ikke kan aktivere eller ikke bliver mørkere, når svejsebueren tændes, skal batterierne udskiftes.

Mangelsvar og garanti

Bestemmelser om mangelsvar og garanti findes i de aktuelle leverings- og betingelsesbetingelser fra den nationale Forbrugersalgsservice. Yderligere information kan fås hos den autoriserede forhandler. Mangelsvar gælder kun for mangler i materialet. Tilfælde af skader på grund af ulykker og ulykker, der er resultat af mangler i materialet, er ikke omfattet af garantien. Endvidere forlænger mangelsvar og garanti, hvis andre dele end de originale reservedele anvendes. Så ligger der ingen udtagelse fra garantien.

Forventet levetid

Svejsehjelmens henholdsvis driftstidspunkt. Produktet kan bruges, så længe der ikke optræder synlige eller usynlige skader eller funktionssjælf.

Anvendelse (Quick Start Guide)

- Hovedstop.** Tilpas den overste justerbare stop (5) til hovedets størrelse. Tryk på knappen (4) ind, og drej den, indtil hovedet posen ligger tæt ind mod hovedet uden at trykke.
- Øjenafstand og hjelmens indstilling.** Indstil den mellem øjnene og beskyttelsesniveauet i henhold til øjenafstand (se 4-5). Indstil doserens, så det ikke udsættelsestidspunkt. Spænd i øjenafstand. Hjelmens hældning kan tilpasses ved at justere på drejekappen (5).
- Automatisk/manuel driftstilstand.** Beskyttelsesniveauets indstilling vælges ved hjælp af skyderen (6). I automatisk driftstilstand tilpasses beskyttelsesniveauet automatisk til svejsebrændens intensitet i henhold til standard (EN 379:2003). I manuel driftstilstand indstilles beskyttelsesniveauet ved at dreje på knappen (6-7).
- Beskyttelsesniveauet i manuel mode.** Kan beskyttelsesniveauet indstilles af en valgfri skyder mellem niveau SL5 til SL9 og SL9 til SL13. Finjusteringen kan indstilles ved at dreje på potentiometerhåndtaget (6-7). I driftstilstanden "automatisk" svarer beskyttelsesniveauet til standarden EN 379, hvis drejekappen (6-7) står på position "N". Den automatiske indstilling af beskyttelsesniveauet kan justeres på de medfølgende referencer eller ved at dreje på knappen.
- Silbetilstand i manuel mode.** Kan beskyttelsesniveauet indstilles af en valgfri skyder mellem niveau SL5 til SL9 og SL9 til SL13. Finjusteringen kan indstilles ved at dreje på potentiometerhåndtaget. Inden for den aktuelle svejsemetode kan deaktivering af lysskyder, blinker LED'en (6) i øjet i hjelmen. Silbetilstand kan deaktiveres ved at trykke på knappen til indstilling af beskyttelsesniveauet igen. Efter 10 minutter deaktiveres silbetilstanden automatisk.
- Følsomhed i medfølgende knapper.** Juster følsomheden i henhold til svejsebrug og omgivelser (lys (7)). Grænseværdi "Super-High" områder standardfølsomhedsindstilling. Ved at dreje på håndtaget, kan disse tilpasses. Maksimal følsomhed kan findes i "Super-High" området.
- Sensorskyder.** Sensorskyderen kan indstilles til forskellige positioner. Afhængigt af positionen reduceres (7) eller øges (7) vinklen til registrering af omgivelser (lys) og svejsekærmen reagerer kraftigere eller mindre kraftigt på lyskilder rundt omkring.
- Åbningskontakt.** Ved hjælp af åbningsskærmen (Delay) (7) kan man vælge følsomhedsniveauet på åbningsskærmen i henhold til lys. Håndtaget giver mulighed for en uendelig justering af følsomhedsniveauet mellem 0,1 til 2. Med andre ord "Twilight Function" som beskytter dig i henhold til de anbefalede objekter.

Rengøring

Svejsekærmen og svejseglasset skal rengøres regelmæssigt med en blød klud. Dem ikke kan vaskes stærkere rengøringsmidler, opløsningsmidler, alkohol eller rengøringsmidler med bløde ridser eller ødelagte glas skal udskiftes.

Opbevaring

Svejsehjelmens skal opbevares ved stuetemperatur og lufttæt. Opbevaring af hjelmen inden indpakning, vil øge levetiden for batterierne.

Udskiftning af svejseglas (s. 8-9)

Tryk knappen ind for at løsne svejseglasset, der derefter kan fjernes. Sæt det nye svejseglas på den ene

tap. Sæt også svejseglasset på den anden tap, så det sidder spændt, og tryk det på plads. Der skal trykkes tryk til og for at sikre, at svejseglassets pakning opnår den ønskede effekt.

Udskiftning af batterier (s. 5)

Svejsekærmen udstyret med udskiftelig til et knapcellebatteri type CR2032. Hvis du anvender svejsehjelm med driftsforsyning skal indsætning af batterierne fjernes, for at batterierne udskiftes. Batterierne skal udskiftes når LED på kassetten blinker grønt.

- Fjern forsigtigt batteridækslet.
- Fjern batterierne, og bortskaft dem iht. de gældende regler for denne type affald.
- Isæt batterier af type CR2032 som vist på billedet.
- Sæt batterierne afsluttet omhyggeligt på igen.

Hvis svejseglasset ikke bliver mørkere, når svejsebuen tændes, tjek venligst batteripolariteten. For at tjekke om batterierne er stadig i god stand, kan du tjekke, om svejseglasset er mørkere, når du tænder på lyset. Hvis det grønne LED blinker, er batterierne ikke i god stand til at udskiftes. Hvis svejseglasset ikke virker korrekt, trods for korrekt batteri udskiftning, skal den erklæres for uanvendelig og udskiftes.

Afmontering/montering af svejsekærmen (s. 8)

- Træk knappen til indstilling af beskyttelsesniveauet ud.
- Fjern forsigtigt batteridækslet.
- Fjern i sæt fjederen til svejsekærmen som vist på billedet.
- Vip forsigtigt svejsekærmen ud.
- Fjern forsatsen som vist på billedet.
- Træk forsatsen ud gennem udsparringen i hjelmen.
- Drej forsatsen 90°, og skub den gennem hullet i hjelmen.
- Fjern i udsættelsestidspunktet.

Svejsekærmen monteres igen i omvendt rækkefølge.

Problemløsning

Svejsekærmen bliver ikke mørk

- Tilpas følsomheden → Kontrollér lystfølsomheden til sensoren
- Ændr sensorskyderens position → Vælg manuel driftstilstand
- Rengør sensorerne eller svejseglasset → Udskift batterierne
- Deaktiver silbetilstand

Beskyttelsesniveauet er for lyst

- Vælg manuel driftstilstand → Udskift svejseglasset
- I automatisk funktionsvælgeren til +1 eller +2 spørgsmål.

Beskyttelsesniveauet er for mørk

- Vælg manuel driftstilstand
- I automatisk funktionsvælgeren til -1 eller -2 spørgsmål.

Svejsekærmen flakker

- Juster forsinker håndtaget ved svejningsprocedure
- Udskift batterierne

Darligt udsyn

- Rengør svejseglasset eller filteret → Sørg for kraftigere omgivelser
- Tilpas beskyttelsesniveauet til svejsemetoden

Svejsehjelmens skrider

- Indstil i tilspænd hovedstroppen igen

Specifikationer

(Ret til tekniske ændringer forbeholdes)

Beskyttelsesniveau	auto-tilstand: SL4 (lystilstand) SL5 < SL13 (mørktilstand) manuelt tilstand: SL4 (lystilstand) SL5 < SL13 (mørktilstand)
UV/IR-berøring	Maksimal beskyttelse i lys og mørk tilstand
Skiftetid fra lys til mørk	170 µs (23 °C) 110 µs (55 °C)
Skiftetid fra mørk til lys	0,1 - 2,0 s med "Twilight Function"
Svejsekærmen dimensioner	90 x 110 x 7 mm
Synsfeltets dimensioner	50 x 100 mm
Strømforsyning	Solceller; 2stk. Li-batterier 3V udskiftelige (CR2032)
Vægt	500 g / 17,63 oz PAPR: 700g / 24,9918oz
Driftstemperatur	-10 °C til 55 °C / 14 °F til 131 °F
Opbevaringstemperatur	-20 °C til 80 °C / -4 °F til 176 °F
Klassificering iht. EN379	Optisk klasse = 1 Diffust lys = 1 Homogenitet = 1 Afhængighed af synsvinklen = 1
Godkendelser	CE, UKCA, AS/NZS 2871, AS/NZS, complies with CSA Z94.3
Yderligere markeringer til PAPR-version (bemyndiget organ CE1024)	EN12941 (TH3) kombination med Air3, Air3X, TH2for versioner med hardhat og Air3, Air3X.

Reservedele (p. 42)

- Hjelm ekskl. svejsekærmen (SP01)
- Svejsekærmen inkl. forsats (SP02)
- Svejsegas (SP03)
- Reparation (2) (SP04)
- Indvendigt beskyttelsesglas (SP05)
- Reparation (1) (Potentiometerknop, Knapp til indstilling af følsomhed (sensitivity), Batteridæksel (SP06))
- Hovedstop med fastgørelsesdele (SP07)
- Svedbånd (SP08) (SP09)

Erklæring om overensstemmelse

Se internet link adresse på 2. sidste side.

Juridiske oplysninger

Dette dokument er i overensstemmelse med kravene i EU-forordning 2016/425, punkt 1.4, bilag II

Bemyndiget organ

Se 2. sidste side for detaljerede oplysninger.

NORSK

En sveisehjelm tiltrykkes med en brusende strøm for å sikre at sveiseingridningsskytten, en ansiktsbeskyttelse som ikke klammer med synslig, ultrafiolett lys, grister inn for å sikre at hjelmen består der det selvsagt er veser ved et. Elektromagnetisk stråling kan erfare passivt VJ og gride medektifilter i filter i sveiseoverfor å hindre en direkte lyngned i en gang på stråling i sentrale senteret i sveisebuen. Lystransmisjon i et elektromagnetisk sveisefilter er høy, men utgangssverdi stilsid. Det er at sveisebuen er ser opp gjennom en foredefinert tryklingstid, endres filteret i sjenne mot strømningsgrad til en lavere (mer koldt). Avhengig av modellen kan hjelmen kombineres med en medansiktskjermet hjelm og/eller med et PAPP-system (motorvedretts og dreidretts).

[illegible]

For detaljerte opplysninger, se neste siste side.

介绍

焊接头盔是一种头盔,在进行某些类型的焊接时使用,以保护眼睛,面部和颈部免受闪光灼伤,紫外线,火花,红外线和热的伤害。头盔由几个部分组成(请参阅备件列表)。自动焊接遮光片将无源UV遮光片和无源IR遮光片与有源遮光片结合在一起,其遮光片的透光率在光通过的可见区域内变化,具体取决于焊接电弧的辐照度。自动焊接遮光片的透光率具有初始的高值(发光状态)。在焊接电弧触击之后并且在定义的切换时间内,滤光器的透光率变为低值(暗状态)。

根据型号的不同,头盔可以与防护头盔和/或PAPR(电动空气净化呼吸器)系统结合使用。安全指导

使用头盔之前,请阅读操作说明。检查前盖镜头是否正确安装。如果无法消除错误,则必须停止使用墨盒。

注意事项和保护性限制/风险

在焊接过程中,会释放热量和辐射,从而可能损坏眼睛和皮肤。该产品为眼睛和脸部提供保护。戴上头盔时,无论阴影级别如何,始终可以保护眼睛免受紫外线和红外线的伤害。为了保护身体的其余部分,还必须穿戴适当的防护服。在某些情况下,焊接过程中释放的颗粒和物质会在相应的易感人群中引发皮肤过敏反应。与皮肤接触的材料可能对易感人群造成过敏反应。

防护电焊帽只能用于焊接和打磨,不能用于其他应用。如果将焊接头盔用于非预期目的,或无视操作说明,则制造商不承担任何责任。该头盔适用于所有既定的焊接程序,但不包括气体焊接和激光焊接。请注意盖板上符合EN169的推荐保护等级。刮擦或损坏的镜头必须更换。该头盔不能代替安全头盔。根据型号,头盔可以与防护头盔结合使用。头盔可能会因构造视场而影响视场(如果不转动头部,则侧面无视),并且由于自动变暗滤镜的透光性会影响颜色感知。结果,可能看不到信号灯或警告指示灯。此外,由于轮廓较大(头盔头盔的头部),还会造成撞击危险。头盔还可以减少音频和热量。

睡眠模式

墨盒具有自动关闭功能,可以延长使用寿命。如果光线照射在色敏灯上的时间少于1 Lux 大约10分钟,它将自动关闭。要重新激活墨盒,必须将其短暂暴露在日光下。如果在点燃焊接电弧时无法重新启动遮光盒或该遮光盒没有变暗,则必须更换电池。

保固及责任

请参阅国家Fronius销售组织的交货和付款一般条款以了解保修条款。可以从您的授权专业经销商处获得更多信息。保修仅涵盖材料缺陷。如果使用不当,所有保修和责任规定将失效。不使用原始备件也会使保修和责任失效。易损件不在保修范围内。

预期寿命

焊接头盔没有有效期。只要没有可见或不可见的损坏或功能问题,就可以使用该产品。使用方法(快速入门指南)

1. 头带。将上调节带(第4页)调节到头部的尺寸。推入棘轮旋钮(第4页),然后旋转直到头带牢固固定,但没有压力。
2. 眼睛距离和头盔角度。通过松开锁定旋钮(第4-5页),可以调节墨盒和眼睛之间的距离。均匀调整两侧,不要倾斜。然后再次拧紧锁定旋钮。头盔角度可使用旋钮调节(第5页)。
3. 自动/手动操作模式。滑动开关(第6页)用于设置保护等级设置模式。在自动模式下,保护等级通过传感器自动调整为电弧强度(标准EN 379: 2003)。在手动模式下,可以通过旋转旋钮设置保护级别(第6-7页)。
4. 阴影级别。在“手动”模式下,可以通过范围级别SL5至SL9和SL9至SL13之间的范围滑块设置保护级别。可以通过旋转电位器旋钮来设置微调(第6-7页)。在“自动”模式下,如果将电位计旋钮(第6-7页)设置在位置“N”,则保护级别(SL5–SL13)符合标准EN 379。旋转旋钮可以根据个人喜好上下两个保护等级来校正自动设置的保护等级。(绿色选项)
5. 磨削模式。按下“研磨”按钮(第6页),将墨盒切换到研磨模式。在此模式下,盒带被停用,并保持在轻状态。头盔内的红色闪烁LED(第6页)指示已激活的磨削模式。要禁用研磨模式,请再次按保护等级旋钮10分钟后,研磨模式将自动重置。
6. 灵敏度。使用灵敏度按钮,可根据焊接电弧和环境光调节光灵敏度。“超高”区域的边界是标准灵敏度设置。通过旋转旋钮,可以对其进行自定义。在“超高”区域中,可以实现最大的光灵敏度。
7. 传感器滑块。传感器滑块可以设置在两个不同的位置。根据位置的不同,环境光检测角度会减小(第7页)或增大(第7页)。
8. 延时开关。开启旋钮(延迟)(第7页)允许选择从暗到亮的开启延迟。旋钮可在0.1到2.0s之间从暗到亮无限调节,保护眼睛。

清洁和消毒

必须定期用软布清洁遮光罩和前盖镜头。请勿使用强力清洁剂,溶剂,酒精或含有去污剂的清洁剂。刮擦或损坏的镜片必须更换。

存储

焊接头盔必须在室温 and 低温下存放。将头盔存放在原始包装中会增加电池的使用寿命。

装回前盖镜头(第8-9页)

推入一侧夹以释放前盖镜头,然后将其取下。将新的前盖镜头安装到一侧夹上。将前盖镜头拉到第二个侧面夹上,然后固定到位。此操作需要一定的压力,以确保前盖透镜上的垫圈具有所需的效果。

更换电池(第5页)

该墨盒带有可更换的CR2032型锂纽扣电池。如果您使用的是带新鲜空气的电焊头,则必须在更换电池之前取下面部密封件。当墨盒上的LED呈绿色闪烁时,必须更换电池。

1. 小心地取下电池盖
2. 取出电池并按照国家有关特殊废物的规定进行处理
3. 如图所示,插入CR2032型电池
4. 小心地更换电池盖

如果在点燃焊接电弧时阴暗盒未变暗,请检查电极极性。要检查电池是否仍然有足够的电量,请将遮光罩保持在明亮的灯上。如果绿色LED闪烁,则表明电池已耗尽,必须立即更换。如果尽管更换了正确的电池,遮光罩仍无法正常工作,则必须声明其无法使用并且必须更换。

卸下/安装墨盒(第8页)

1. 拉出保护等级旋钮
2. 小心地取下电池盖
3. 如图所示解锁墨盒固定装置
4. 小心地倾斜墨盒
5. 如图所示解锁卫星
6. 通过头盔上的缝隙拉出卫星
7. 将卫星旋转90°并穿过头盔上的孔

8. 卸下/更换遮光罩

墨盒以相反的顺序安装。

故障排除

墨盒不会变暗

- ~调整灵敏度-检查流向传感器的光
 - ~更改传感器滑块的位置-选择手动模式
 - ~清洁传感器或前盖镜头-更换电池
 - ~停用研磨模式
- 防护等级太轻

- ~选择手动模式-更换前盖镜头
 - ~在自动模式下,通过+1或+2调节旋钮
- 保护等级太暗

- ~选择手动模式-在自动模式下,通过-1或-2调节旋钮

墨盒闪烁

- ~在焊接过程中调节延迟旋钮的位置
- ~更换电池

视力差

- ~清洁前盖镜头或墨盒-增加环境光
- ~根据焊接程序调整保护等级

焊接头盔单

- ~调节/收紧头带

技术指标

(我们保留进行技术更改的权利)

阴影等级	自动模式: SL4 (亮模式) SL5 < SL13 (暗模式) 手动模式: SL4 (亮模式) SL5 < SL13 (暗模式)
紫外线/红外线防护	在明暗模式下提供最大保护
时间从亮到暗的切换	170µs (23°C / 73°F)
时间从暗到亮的切换	带有“微光功能”的1-2.0s
墨盒尺寸	90 x 110 x 7mm / 3.55 x4.33 x 0.28"
视野范围	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
电源	太阳能电池2个 可更换3V锂电池 (CR2032)
重量	500g / 17.637 oz PAPR: 700g / 24.6918oz
工作温度	-10°C – 55°C / 14°F – 131°F
储存温度	-20°C – 80°C / -4°F – 176°F
根据EN379分类	光学等级= 1 同质= 1 光散射= 1 视角依赖性= 1
标准品	CE, UKCA, ANSI Z87.1, AS/NZS, complies with CSA Z94.3
PAPR版本的附加标记 (公告机构CE1024)	EN12941 (TH3 with Air / 3, Air/3X组合, TH2用于带安全眼镜和Air / 3, Air/3X的版本)。

备件(第42页)

- 不带头盔的头盔 (SP01)
- 盒盖卫星 (SP02)
- 前盖镜头 (SP03)
- 修理套装2 (SP04)
- 内保护膜 (SP05)
- 维修套件1 (电位计旋钮, 灵敏度旋钮, 电池盖) (SP06)
- 头带紧固件 (SP07)
- 汗带 (SP08 / SP09)

符合性声明

请在最后第二页查看互联网链接地址。

法律信息

本文件符合附件II的欧盟法规2016/425第1.4点的要求。

公告机构

有关详细信息, 请参见第二页。

26

はじめに
溶接作業員保護ヘルメットは、溶接作業の際、顔、首、閃光火傷、紫外線、火花、赤外線、熱から保護するための、ヘッドギアです。ヘルメットは、複数のパーツにより構成されています（交換部品リスト参照）。自動溶接フィルターにより、受動UVおよび受動IRフィルターと能動フィルター-溶接アークの放射によりベクトルルムの可視範囲が変わる光透過率機能を組み合わせた。自動溶接フィルターは、高い光透過率が初期設定されています（ライトシート）。溶接アークが発生した後、一定の切替え時間内、フィルターの光透過率が、低減されます（ワークシート）。モデルにより、保護ヘルメット、もしくはPAPR（空気浄化機能）シムを装着することが可能です。

安全に関する説明
ヘルメットを使用になる前に、取扱説明書をお読みください。アタッチメント ガラスが正しく取り付けられていることを確認してください。不具合を解消できない場合には、防眩カセットを引き続き使用することはできません。詳細は、正規ディーラーにお問い合わせください。

安全対策&保護規制/リスク
溶接作業では、目および皮膚の負傷の原因となる熱と光線が放出されます。本製品は、目と顔を保護するためのものです。どの保護等級のものをお選びいただいても、ヘルメットの着用により目と常に紫外線および赤外線から保護します。身体他の部分を保護するために、適切な保護服も着用する必要があります。溶接作業において放出される微粒子および物質は、条件と体質により皮膚にアレルギー 反応を発症させる原因となることがあります。材料は、皮膚との接触に影響を及ぼす可能性があります。アレルギー 反応を引き起こす可能性があります。溶接作業員保護ヘルメットは、溶接作業および研削作業のための着用が認められ、その他の用途に使用することはできません。溶接作業員ヘルメットを規定の用途以外に使用しない、あるいは取扱説明書の記載内容を守らずに使用した場合に は、 一切の責任を負いません。このヘルメットは、ガス溶接およびレーザー溶接を除くあらゆる一般的な溶接方法に適したものです。表紙に記載されている EN16199 による 推奨保護等級をご確認ください
製造メーカーは、規定および取扱説明書に従われない溶接・ヘルメットの使用に対する責任は一切負いません。このヘルメットは、保護ヘルメットとして使用することはできません。モデルによっては、保護ヘルメットと組み合わせて 使用できるものも存在します。

構造的規格により、ヘルメット着用時の視野に影響がでたり（頭を回転しないとサイドが見えない）、自動フィルターの光透過率により、色彩の知覚に影響がでたりすることがあります。その結果、信号や警告灯等を認識できず危険があります。さらに、頭部のボリュームが大きくなるために、衝撃を受けやすくなります（ヘルメットを装着した頭部）。また、ヘルメットにより、音が聞こえにくくなり、熱を感じにくくなる場合もあります。

カラービュー
快適さと安全性を高めるため、この溶接ヘルメットカラーなら認識しやすいです。

スリープ モード
この溶接ヘルメットには自動スイッチオフ機能があり、これが充電電池の利用期間を長くします。約10分の間、1Luxより少ない光がセンサーに当たるとこのヘルメットは自動的に電源が切れます。再始動するにはヘルメットを短時間目の中に入れてください。ヘルメットの電源が入らなくなったり、溶接アーク点火のときに暗くなくなったり、充電電池を充電し直してください。

质保と責任
保証事項については、国内のFroniusの販売代理店が定める配送および支払い一般条件をご確認ください。これに関する詳細情報は認定サービスリテールディーラーからお求め頂けます。本保証は、品質不良のみを対象としています。不適切な使用が行われた場合、すべての保証および法的責任に関する規定は適用になりません。純正のスペアパーツを使用しない場合も、本保証および法的責任は無効になります。摩耗した部品は保証が除外されますのでご了承ください。

期待寿命
保護面には有効期限がありません。生成物は可視又は不可視の損傷や故障限り使用することができます。

使用法 (Quick Start Guide)
同製品の場合ヘルムバンドを正しく設定することは、ヘッドバンドの正しい設定で広い視野が得られるのとても大切です。

1. ヘッドバンド上側の調節バンドをご自分の頭のサイズに合わせてください。ラチットボタンを押込んで回し、ヘッドバンドがぴったりとしかし圧迫感を感じることなく頭にかかるようにします。（p.5 No.3a）

2. 目との距離およびヘルメットの傾き ロック ボタンを緩めて、カセットと 目との距離を調節します。ヘルメットをできるだけ目の前に近づけてください（眩惑保護カセットが目に近いほど視野が広がる）。両側を均等に調節し、傾きのないようにします。続いてロック ボタンを再度締め付けます。（p.5 No.3b）

3. 自動/手動操作モード・スライディングスイッチ (P6) で保護レベル設定モードを設定します。自動モードでは、保護レベルはセンサーを介して自動的に光アークの強度に調整されます（標準EN379: 2003）。手動モードでは、つみみを回して保護レベルを設定できます（p.6-7）。

4. 日陰レベル。 「手動」モードでは、保護レベルは範囲レベルSL5-SL9-SL13の間の範囲スライダーで設定できます。ポテンショメータつまみを回して、微調整を設定できます（P6-7）。 「自動」モードでは、ポテンショメータ（p.6-7）が "N" の位置に設定されている場合、保護レベル（SL5 -SL13）は標準EN379に対応します。ノブを回して、個人的好みに応じて、自動的に設定された保護レベルを上下に2つの保護レベルで補正します（緑色のペグ）。

研削モード・カートリッジを粉砕モードに切り替えるには、粉砕ボタン（6ページ）を押します。このモードでは、カートリッジは無効化され、ライトモードのままです。作動中の研削モードは、ヘルメット内側の明るいLEDのは減（p.6）によって示されます。研削モードを無効にするには、保護レベルつまみをもっと一度押します。10分後、研削モードは自動的にリセットされます。

感度。感度つまみ (P7) で環境光感度を設定してください。 「スーパervハイ」エリアの境界は、標準的な感度設定です。ノブを回すことでこれらのカタミヤスすることができます。 「スーパervハイ」エリアでは、最大的光感度を達成することができます。

7. センサースライダー。センサースライダーは2つの異なる位置に設定できます。位置に応じて、周囲光の検出角度が小さくなります（7ページ）または大きくなります（7ページ）。

8. デイレスイッチ・オープニングアップ (Delay) (7ページ) で、オープニング機能を暗から明まで遅延させます。ノブを使用すると、目を保護するために0.1-2.0秒の間で暗から明まで無限に調整できます。

9. ミスラリーモード・ディレイノブをバイディレイに設定すると、溶接が終了したときに白熱光から目を保護するフェード効果（トワイライトモード）を有効にできます。ただし、高周波放電付溶接用途トワイライトモードを使用することはお勧めできません。仮付け溶接の場合、遅れを最小に設定してください。

洗浄および範囲
防眩カセットおよびアタッチメント ガラスは、定期的に柔らかい布で清掃してください。強力洗剤、溶剤、アルコールもしくは研磨剤を含有する洗浄剤は使用しないでください。 傷の入ったレ

ンズや損傷したレンズは交換しなければなりません。

保管
溶接ヘルメットは、室温の湿度の低い場所で保管してください。元の梱包でヘルメットを開けると、電池の寿命が延びます。

アタッチメント ガラスの交換 (p.4 No.4)
片側のクリップを押して前面カバーレンズを外し、次に取り外します。 新しい前面カバーレンズを一方のサイドクリップに取り付けます。 前面カバーレンズを2番目のサイドクリップまで丸く引き、所定の位置に固定します。 この動作には、フロントカバーレンズのガスケットが確実に望ましい効果を発揮するようにするために、ある程度の圧力が必要ですよ。電池を交換する(5ページ)

カートリッジは交換可能なリチウムボタン電池、タイプCR2032があります。 新鮮な空気を接触する溶接ヘルメットを使用している場合は、電池を交換する前にフェイスイズを取り外す必要があります。 カートリッジのLEDが緑色に点滅したら、電池を交換する必要があります。

1.電池カバーを慎重に取り外します
2.電池を取り出し、特別廃棄物の国内法に従って廃棄します*3.図に示すように、CR2032 タイプの電池を挿入します。
4.電池カバーを慎重に取り付けます
溶接アークが発火してもシェードカートリッジが暗くならない場合は、バッテリーの極性を確認してください。 バッテリーにまだ十分な電力があるかどうかを確認するには、シェードカートリッジを明るいランプに向けて持たます。 緑色のLEDが点滅している場合は、電池が空になっているため、すぐに交換する必要があります。 バッテリーを正しく交換してもシェードカートリッジが正しく動作しない場合は、使用不可と宣言して交換する必要があります。

ドラブラッシュニング
防眩カセットが暗くならない
→ 感度適切に調整します
→ センサーまたはアタッチメント ガラスを清掃します
→ 研磨センターを非作動にします
→ 開口遅延機能をオフにする - 早く貼り付けて 「タック」に切り替えます
→ 充電電池の充電
保護等級が明るすぎる
→ 手動モードで保護レベルを高くします
→ 自動モードダイヤルで+1 または+2 の位置決めを行う
→ アタッチメント ガラスを交換します
保護等級が暗すぎる
→ 手動モードで保護レベルを高くします
→ 自動モードダイヤルで -1 または-2 の位置決めを行う
防眩カセットがちつく
→ 溶接手順で運動スイッチの位置を調整します。
→ 感度コントロールを実際の溶接作業に適合する
→ 電池を交換する
視界がよくない
→ アタッチメント ガラスまたはフィルターを清掃します
→ 手動モードで保護レベルを実際の溶接作業に適合する
→ 自動モードで保護レベル補正機能を実際の溶接作業に適合する
→ 周囲の照明を明るくします
溶接ヘルメットが明る
→ ヘッドバンドを調節しなおします/締めなおします
テクニカル データ

保護等級	Auto Mode: 4(明るい場所) Manual Mode: 4(明るい場所)	5<13(強い場所) 5-13(強い場所)
紫外線/赤外線保護	明るい場所および強い場所での最大保護	
明から暗への切り換わり時間	170ms (23°C/73°F) 110ms (55°C/131°F)	
暗から明への切り換わり 時間	0.1-2.0 とともに "Twilight Function"	
電源供給	ソーラーセル	
重量	500g /17.637oz PAPR: 700g/24.6918oz	
使用温度	-10°C -55°C /14°F -131°F	
保管温度	-20°C -80°C /-4°F -176°F	
EN379 による等級	光学等級 = 1 数値 = 1 均質性 = 1 視角依存性 = 1	
承認	CE UKCA, ANSI Z87.1, AS/NZS, complies with CSA Z94.3	
PAPRバージョンの追加マーキング (通知された本体CEI024)	EN12941 (空気と組み合わせたTH3 / 3, Air3X- TH2 ヘルメットとエアのバージョン/3, Air3X) *	

スペアパーツ (42ページ)
- カートリッジなしのヘルメット (SP01)
- カートリッジ付き サテライト (SP02)
- フロントカバーレンズ (SP03)
- 修理セット2 (SP04)
- 内側保護レベル (SP05)
- 修理セット1 (ヘルメットノブ/ 感度ノブ/ バッテリーカバー (SP06)
- フッ素コート付きヘッドバンド (SP07)
- スウィートバンド (SP08/SP09)

適合宣言
最後の2ページ目のインターネットリンクアドレスを参照してください。
法律情報
この文書は、 附属書IIのEU規制2016/425ポイント1.4の要件に準拠しています。
通知されたボディ
詳細については、最後の2ページを参照してください

Uvod

Čeladazavarjenjetipnaglavneopreme,kijuporabljate,koizvajateodločenepostopkvarjenja.Jzno zaščititeoči,obrazinratropredpoklaminiskikojčesagaplamena,ultravijoličnosvetloboskrajniminfračrno svetloboinvročino.Čeladasesestavljenaizdelov(pogledjeseznamnadolnihdelov).Avtomatičnifiltr zavarenjesestavljajestavinegaUVinpasivnegaIRfiltrazastititvannifiltrmot,kategorejaprepustnost svetlobeserazlikujevihidempoljspektra,odvisnoodsevanja,kipihajadovarilnegakloa.Prepustnost svetlobepotomatičnegafiltrazastititvaneobdelov(niskovrednostsvetlostianje).Kospevosestavljat svetlobegakloaindolnienpreklopipnemčusa,seprepustnostsvetlobefiltraizpremeninanzaklorednost (temnostanje).Odvisnoodmodela,ječeladomozdržitzzaščitnočeladoin/alizPAPR(PoweredAir Purifying Respirator) sistemom.

Varnostna navodila

Preduporabočeladepreverite,neravenodilazuporabočelade.Preverite,ječeladnelačpravilnomameščena. Če napak ni,možno popraviti, je treba prenehati z uporabo kasete.

Varnostni ukrepi in zaščitne omejitve / Tveganja

Medvarjenjemseproščatoplotainsevanje,kljahkopovzročitapokškodboočnikože.Taizdelakešči očinobraz.Memojenjemčeladesevoščezščitenepredultravijoličnimininfračrno svetloboinsevanjem, negledenafakorzščite.Zazaščitoostailnihdelovtelesanosituestrnozazščitnoobleko.Vnekaterih primerihitlakiprodolnosobeddelacijmedvarjenjemseproščenežneopovzročijoalergične kožnerreakcije.Materiali,kiprodolnosobeddelacijmedvarjenjemsebahpovzročijoalergičnerreakcije. Varnostnavarilnicheladasesenueporabljalitezvarjenjemburšenjepripazidvagadela.Proizvajalec neprevzamenobenodgovornost,ječeladuporabljalitezdrugnenamene,kotzato,čemujenamenjena alinesdelovalnodilomzuporabo.Čeladepriprimmazavsevarilnepostopke,**razenzalaserko varjenje.UstpetevajetiporocnaravenzasčitevskladuEN169priručniku.**Čeladenadenomešča varnostne čelade. Odvisno od modela, je čelado možno združiti z zaščitno čelado. Čeladahkoplivnanjodnopoljezaradivosestavajepoglednastramimmožen,razen,čedmeteglavjo) iritahkovinadjenamjenabzaradiprenosavetlobezaradivtomatičnopolnemitvifiltra.Zaradičelo mordanobstopazilignihultraklopopznil.Poleteggabotajevarnostizkazavrednejekosti (ko imate na glavi čelado). Čelada prav tako zmanjša zaznavanje zvoka in vročine.

Stanje pripravljenosti

Kasetaimfunkcijasomoglednategaizpolo,kipovečaživljenjskodobotvoritve.Čejekajkostsvetlobena filterskemvokupribližno10minutmanjšaod1Luksa,sefilterskmožekasamoglednategaizpolo.Zaponovno aktiviranjekasetemorabitisolnamicelazakratekčasizpostavjenadenvisnolostjo.Cevarilnega filtranemoreteponovnoaktivirati,ineuegasne,konastanearvarilniblok,pomeni,danedelujeinaga jebtreba zamenjati.

Garancija in jamstvo

Garancijkadolčilanjadejev/Spološnihdobavnihpilačlinihpogojinacionalneprodajneorganizacije Fronius.Nadaljnjeinformacijeprejemtetipisvojempoblaščenemirgovci.Garancijavjeljasamopri napakamateriala.Primeriskodezaradipravilneuporabegarancijanjamstvenonevelja.Garancija injamstovopravilakonevelja,česeporabljaljedeli,kinisoriginalninaidnemistrideli.Obrabrideliso izvetzi iz garancije.

Rok uporabe

Rokuporabearilnicheladeneomejen.Izdelčekselahkuporablja,dokliesenepojaviovidnealenevidne poškodbe oziorama tako dolgo, dokler se na izdelku ne pojavijo funkcionalne težave.

Način uporabe (Quick Start Guide)

- Celitrak.**Prilagoditegornjičelitrak(s.4)navelkostvašeglave.Pritisnitezobitakgumb(s.4)in ga obrnite dokler čelni trak vno ne sede, vendar brez stiskanja.
- Razdaljamedočiinrkotomčelade.**Sprostitizdelakezneprijemnik(s.4-5)jemožnonastaviti razdaljomedkasetoinočmi.Namestiteobestraniinakoimnagibajte.Potempovnapopričvstite zaklepni gumb. Kot čelade je možno nastaviti vsi vrtiljumi preklonikomp (s. 5).
- Samodejnoirnočinačindelovanja.**Drnsnotikal(s.6)seuporabljaenzastavitivnojozaščite. Vsamodejnimačinusenivozaščitenastavissamodejnodolnizvinnoviznotičneogablosk pomočjosenzorjev(standardEN379:2003).Vročnemnačinuizvinnoviznotičnenastavizvrtjenjem gumba (s. 6-7).
- Nivozaščite.**Vročnemnačinuizvinnoviznotičneizdrnsnotikalomogčenzastavitivnojestupenjo SL5doSL9nodoSL9doSL13.Drobnepopravkelahkonastavitezbračanjemgumbapotenociometra (s.6-7).VsamodejnemačinuizvinnoviznotičneiztrezastandarduEN379:2003jevteljivpreklonik(s.6-7) vplozaju"N".Obittemgumbzakorekijossamodejnastavljenaganivojozaščitezaenostopnjo navzgor ali navzdol, odvisno od osebne izbire.
- Načinbrusenja.**Pritisnitegumbzanivozaščite(s.6)inpreklopitekasetovnačinbrusenje.V temnačinusakeladeaktiviranoastaneseveltemnačinu.Aktiviranačinbrusenjejeoznačeno zutripajojčimdrčimLED(s.6)včeladi.Zadekatviranjenačinabrusenjapritisnitategumbzanivo zaščite. Po 10 minutah se način brusenje samodejno ponastavi.
- Občutljivost.**Stipkoobčutljivostseobčutljivostnepotrebiprilagodjenavarilniblokni svetlobokolj(s.7).Vrednostnastavitve"Super-High"jeprizetazastavitveobčutljivosti.Prilagodite idjakozbračanjemgumba.Obrmočje"Super-High"jeobmočjevisokovesvletoobneobčutljivosti.
- Drnsnikzaobčutljivost.**Drnsnikzaobčutljivostlahkonastavitevdopoljoza. Odvisnoodpoložajne namenj(s.7)jalpovečja(s.7)koldelekijeosvetlitvekoliceitj.kasetareagiraslabšenobčutljivosti vire.
- Začetnostikaloz.**Začetnostikaloz(Delay)(s.7)omogoačizbirozazčetnezakasnivmedtemoin svetlobu.Gumbomogoačvezvnenastavljanjeodtemmedosvetlenastavitvev0,1do2,5s.zdodanim "Twilight Function" učinkom, ki vaše oči ščiti pred preostalom bleščanjem.

Čiščenje

Kasetoinčelodejotrebarednočistitizmekhorko.Nidovoljenuporabamočnihčistilnihsredstev, alskolihaliabrazivnihčistilnihsredstev. Opraskanepri poškodovanilečejetrebazamenjati.

Hramba

Varilnicheladjetrebahranitiprisobnitemperaturiinanzikvialnosti.Hrambacheladevoriginalni embalaži poveča življenjsko dobo baterij.

Zamenjava čelne leče (s. 8-9)

Pritisnite nazaponkotertakosprostitelčelnočoinjodstranite.Namestite novočelnočonaeno stranizaponko.Potegnitelčelnočedodrugazaponkeinjozapnite.Tozahatevnekajlaka, datako

zagotovite tesnjenje tesnila na čelni leči.

Zamenjava baterij (s. 5)

Kasetaimzamenjiviteljivebaterije,tipaCR2032.Čeuporabljatevarilnicheladospovezavonasvež zrak,moratepredzamenjavo baterij najprej odstraniti čelno tesnilo. Baterije jete brez zamenjati, ko LED na kaseti utripa v zeleni barvi.

- Previdno odstranite pokrov baterij
- Odstranite baterije in jih odložite skladno z nacionalnimi predpisi o posebnih odpadkih
- Vstavite baterije tipa CR2032, kot je prikazuje
- Previdno odstranite pokrov baterij
- Čezaslonkasetenepotimni,kospejavvarilniblok,preveriteprilagozajacibaterij.Dapreveritealimajo baterije zadostno moč, držite zaslon kasete nasvetilno svetilko. Če LED utripa v zeleni barvi, s baterije prazne in jih jeteabakozamenjati.Čezaslonkasetenedelujepravilno,kljubprilivnovstavljenim baterijam, je neuporaben in ga je treba zamenjati.

Odstranitev/namestitev kasete (s. 8)

- Izlecite gumb za nivo zaščite
- Previdno odstranite pokrov baterij
- Sprostite zadnjevalno vzmet kasete, ko to prikazuje
- Previdno nagnite kaseto
- Odklenite satelit, kot to prikazuje
- Izlecite satelit skozi rezo v čeladi
- Satelit zavrtite za 90° in ga potisnite skozi odprtino v čeladi
- Odobrat / vmenit odliki kasetu

Kaseto namestite v obratnem vrstnem redu.

Iskanje napak

Kasete ne potemi

- Nastavitev občutljivosti → Preverite dostop svetlobe do senzorja
- Spremeni položaj drsnika senzorja → Izbira ročnega načina
- Očistite senzor ali čelno lečo → Zamenjava baterij
- Deaktiviranje načina brusenje

Nivo zaščite je preveč svetel

- Izbira ročnega načina → Zamenjava čelne leče
- V avtomatičnem režime vytičen na +1 alebo +2 sa opýtať

Nivo zaščite je preveč temen

- Izbira ročnega načina
- V avtomatičnem režime vytičen na -1 alebo -2 sa opýtať

Motnje na kaseti

- Položaj stikala zakasnitve prilagodite glede na vrsto varilnega procesa.
- Zamenjava baterij

Slaba vidljivost

- Očistite čelno lečo ali kaseto → Pojavečajte svetlobo okolice
- Prilagodite nivo zaščite na varilni postopek

Zdrsi varilne čelade

→ Prilagodite/zategnite čelni trak

Podatki

(Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb)

Nivo zaščite	samodejni način: SL4 (svetlobni način) SL5 < SL13 (temni način) ročni način: SL4 (svetlobni način) SL5 < SL13 (temni način)
UV/IR zaščita	Največja stopnja svetlega in temnega načina
Čas preklopa iz svetlobe v temo	170µs (23°C / 73°F) 110µs (55°C / 131°F)
Čas preklopa iz svetlobe v temo	0.1 - 2.0s s "Twilight Function"
Dimenzije kasete	90 x 110 x 7mm / 3.55 x 4.33 x 0.28"
Dimenzije vidnega polja	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
Napajanje	Sončne celice, 2 Li3V bateriji, izmenljivi (CR2032)
teža	500 g / 17.637 oz PAPR: 700g / 24.6918oz
Delovna temperatura	-10°C - 55°C / 14°F - 131°F
Temperatura skladiščenja	-20°C - 80°C / -4°F - 176°F
Klasifikacija po EN379	Optični razred = 1 Razpršitev svetlobe = 1 Homogeniteta = 1 Odvisnost od vidnega kota = 1
Standardi	CE, UKCA, ANSI Z87.1, AS/NZS, complies with CSA Z94.3
Dodatne oznake za različico PAPR (prilagojeni CE1024)	EN12941 (TH3 v kombinaciji z Air/3, Air/3X, TH2 za skladnost s hardhatom in Air/3, Air/3X).

Nadomestni deli (s. 42)

- Čelada (brez kasete) (SP01)
- Kasetasatelitom(SP02)
- Čelna leča (SP03)
- Opravnasada2 (SP04)
- Notranja zaščitna leča (SP05)
- Opravnasada1 (Gumb potenociometra, Gumb za občutljivost, Pokrov baterije) (SP06)
- Čelni trak s sponko (SP07)
- Potni trak (SP08 / SP09)

Deklaracija o skladnosti

Poglejte na spletno stran na 2. zadnja stran.

Pravne informacije

Ta dokument se sklada z zahtevami EU regulativ 2016/425 koda 1.4 aneksa II.

Obveščeno telo

Poglejte na 2. zadnja stran za podrobne informacije

Uvod

Šljem za zavarivanje je specijalni pokrov za glavu koji se koristi kod izvođenja određenih vrsta zavarivačkih radova kao zaštita za oči, lice i vrata od zavarivačkog svjetlosnog luka s vidljivim svjetlom, ultra-violetnim svjetlom, iskrama, infracrvenim svjetlom i vrućinom. Šljem se sastoji iz više dijelova (vidi popis rezervnih dijelova). Automatski zavarivački filter kombinira pasivni UV filter i pasivni IR filter s aktivnim filterom, čije propuštanje svjetla u vidljivom području spektra varira ovisno o jačini zračenja zavarivačkog svjetlosnog luka. Propusnost na svjetlo automatskog zavarivačkog filtra na početku je velika (svjetlo stanje). Nakon paljenja zavarivačkog svjetlosnog luka i unutar definiranog vremena uključivanja, stupanj transmisije svjetlosti prelazi na nisku vrijednost (tamno stanje). Ovisno o modelu, šljem se može kombinirati sa sustavom šljemom i/ili sa sustavom PAPR (Powered Air Purifying Respirator). Sigurnosne napomene

Prije upotrebe šljema pročitajte upute za rukovanje. Provjerite pravilnu montažu staklenog nastavka. Ako se greške ne mogu odstraniti, onda se kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja više ne smije koristiti.

Mjere predostrožnosti i ograničenje zaštite/ rizici

Kod postupka zavarivanja oslobađa se toplota i zračenje, što može dovesti do povreda očiju i kože. Ovaj proizvod pruža zaštitu za oči i lice. Vaše oči su kod nošenja šljema, neovisno o odabiru stupnja zaštite, permanentno zaštićene od ultra-violetnog i infracrvenog zračenja.. Radi zaštite ostalih dijelova tijela dodatno je potrebno nošenje odgovarajuće zaštitne odjeće. Čestice i tvari, koje se oslobađaju postupkom zavarivanja, u nekim okolnostima kod odgovarajuće predisponiranih osoba mogu izazvati alergijske reakcije na koži. Kod osjetljivih osoba kontakt kože s dijelom za glavu može dovesti do alergijske reakcije.

Zaštitni šljem za zavarivanje smije se koristiti samo za zavarivanje i brušenje i za nikakve druge primjene. Ako se šljem za zavarivanje koristi nenamjenski ili bez pridržavanja uputa za rukovanje, onda proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost. Šljem je pogodan za sve uobičajene postupke zavarivanja, s izuzetkom plinskog i laserskog zavarivanja. Obratite pažnju na preporučenu razinu zaštite u skladu s EN169 u ovom priručniku. Izgrebena ili neispravna stakla treba zamijeniti. Šljem nije zamjena za sigurnosni šljem. Ovisno o modelu, šljem se može kombinirati sa sigurnosnim šljemom.

Zbog konstrukcijskih zahtjeva, šljem može imati negativnog utjecaja na vidno polje (bočno vidno polje vidljivo tek nakon okretanja glave) i na percepciju boja zbog propusnosti na svjetlo automatskog filtra za zatamnjivanje. Zbog toga u određenim okolnostima nije moguće registriranje signala svjetla ili indikatora za upozorenje. Osim toga postoji opasnost od udaranja zbog povećane konture (glava sa stavljenim šljemom). Šljem smanjuje i osjetljivost na zvuk i toplinu.

Režim spavanja

Kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja posjeduje automatsku funkciju isključivanja, koja proizvode vijek trajanja baterije. Ako kroz otprilike 10 min. na kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja padne manje od 1 Luxa svjetla, onda se kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja automatski isključuje. Za ponovno uključivanje kasete solarne ćelije treba na kratko izložiti dnevnom svjetlu. Ako se kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja više ne može aktivirati ili ako kod paljenja zavarivačkog luka više ne može zatamniti, onda treba zamijeniti baterije.

Jamstvo i odgovornost

Jamstvene uvjete potražite u općim uvjetima isporuke i plaćanja nacionalne prodajne organizacije Fronius. Dodatne informacije možete dobiti od svog ovlaštenog specijaliziranog trgovca. Jamstvo se odobrava samo za materijalne nedostatke. Jamstvo i odgovornost vrijede u slučaju oštećenja uslijed nenamjenske upotrebe ili primjene. Jamstvo i odgovornost također ne vrijede ako se upotrebljavaju neoriginalni rezervni dijelovi. Potrošni dijelovi nisu uključeni u jamstvo.

Očekivani vijek trajanja

Šljem za zavarivanje nema rok trajanja. Proizvod se može koristiti sve dok ne dođe do vidljivih ili nevidljivih oštećenja ili smjetni u funkcioniranju.

Primjena (Quick Start Guide)

- Traka za glavu. Prilagodite gornju prilagodivu traku (S.4) veličini Vaše glave. Pritisnite gumb za zahvaćanje (S.4) okrećite ga, sve dok traka za glavu dobro ne nalegne, ali bez pritiska.
- Razmak od očiju i nagib šljema. Otpuštanjem gumba za blokiranje (S. 4-5) podešava se razmak između kasete i očiju. Jednako podesite obje strane i nemojte nakriviti. Zatim ponovno pritegnite gumb za blokiranje. Nagib šljema se može prilagoditi okretnim gumbom (S.5).
- Automatski / ručni režim rada. Kliznim prekidačem se može odabrati podešeni režim stupnja zaštite. U automatskom režimu se stupanj zaštite pomoću senzorke automatski prilagođava intenzitetu svjetlosnog luka (norma EN 378:2003). U ručnom režimu se stupanj zaštite može podešavati okretanjem gumba. (S.6-7)
- Stupanj zaštite. Podešavanje stupnja zaštite se može izvesti ručno okretanjem gumba potencijometra. Može se odabrati u područjima SL 9 do SL 13.
- Režim brušenja. Pritiskom na gumb „Grind“ (S.6) kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja se prebacuje u režim brušenja. U ovom režimu je kasetu deaktivirana i ostaje u svjetlom stanju. Aktivirani režim brušenja se može prepoznati po treperenju crvenog LED-a (S.6) u unutrašnjosti šljema. Za isključivanje režima brušenja ponovno pritisnite gumb „Grind“. Režim brušenja se nakon 10 minuta automatski isključuje.
- Osjetljivost. S tipkom osjetljivosti osjetljivost na svjetlo se prilagođava prema luku zavarivanja i ambijentalnom svjetlu. Granica prema "Super High" odgovara standardnoj postavci. Okretanjem okretnog gumba to se može individualno podesiti. U području "Super High" postiže se vrlo velika osjetljivost na svjetlo.
- Klizač senzora. Klizač senzora se može postaviti u dva različita položaja. Ovisno o položaju, kut za detekciju okolnog svjetla se smanjuje (S.7) ili povećava (S.7).
- Regulator vremena otvaranja. Regulator vremena otvaranja (Delay) (S.7) dopušta biranje zadržke otvaranja s tamnog na svjetlo. Okretni gumb omogućuje klizno podešavanje s tamnog na svjetlo u rasponu od 0.1 - 2.0 s.
- Efekt sumrak / Twilight. Postepeni prelazak s tamnog na svjetlo kod efekta sumrak "Twilight" očima pruža još bolju zaštitu od zamora i iritacija kod naknadno žarećih objekata i ostavlja očima vremena da se naviknu na svjetlinu (S.7).

Čišćenje i dezinfekcija

Kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja i stakleni nastavak redovito trebate čistiti mekom krpom. Ne smije se koristiti jaka sredstva za čišćenje, otapala, alkoholi ili sredstva za čišćenje s udjelom abrazivnih sredstava. Izgrebena ili oštećena stakla vruća treba zamijeniti.

Skladištenje

Šljem za zavarivanje treba skladištiti na sobnoj temperaturi uz malo vlage u zraku. Radi produžavanja vijeka trajanja baterija, šljem trebate skladištiti u originalnom pakovanju.

Zamjena staklenog nastavka (S. 8-9)

Pritiskom na kopču sa strane stakleni nastavak se otpušta i može se skinuti. Zakvačite novi stakleni nastavak u kopču sa strane. Stakleni nastavak spроведite do druge kopče sa strane i pustite da uskoči. Ovaj zahvat zahtijeva mali pritisak, kako bi se brtva na staklenom nastavku oblikovala prema tijelu šljema.

Zamjena baterija (S. 5)

Kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja posjeduje zamjenjivim litijiskim gumb-baterijama tipa CR2032. Ako koristite šljem za zavarivanje s priključkom za svježi zrak, onda prije zamjene baterije trebate skinuti brtvilo za lice. Baterije trebate zamijeniti, ako LED kasete treperi zelenom bojom.

- Pažljivo skinite poklopac za baterije.
- Izvadite baterije i zbrinite ih u skladu s uobičajenim propisima zemlje u pogledu specijalnog otpada.

3. Umetnite baterije tipa CR2032 kao što je prikazano.

4. Pažljivo montirajte poklopac za baterije.

Ako kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja kod paljenja zavarivačkog luka više ne zatamniti, onda molimo da provjerite polaritet baterija. Za kontrolu, da li baterije imaju još dovoljno energije, postavite kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja prema nekoj svjetloj lampi. Ako sad treperi zeleni LED, onda su baterije prazne i treba ih odmah zamijeniti. Ako kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja unatoč pravilnoj zamjeni baterija ne funkcionira ispravno, onda ona više nije upotrebljiva i treba ju zamijeniti.

Vađenje/ugradnja kasete za zaštitu od zaslijepljivanja (S. 8)

- Izvučite gumb za stupanj zaštite
- Pažljivo skinite poklopac za baterije
- Deblokirajte oprugu držača kasete, kao što je prikazano
- Oprezno istresite kasetu van
- Deblokirajte satelit kao što je prikazano
- Izvučite satelit kroz prorez u šljemu
- Otkrenite satelit za 90° i provucite kroz ovaj otvor u šljemu
- Odstranjivanje / zamjena kasete za zaštitu od zaslijepljivanja

Ugradnja kasete za zaštitu od zaslijepljivanja vrši se obrnutim redoslijedom.

Rješavanje problema

Kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja ne zatamniti

- Podešavanje osjetljivosti → Promjena položaja klizača senzora
- Čišćenje senzora ili staklenog nastavka → Deaktiviranje režima brušenja
- Provjera svjetlosnog strujanja prema senzoru → Zamjena baterija

Stupanj zaštite previše svjetlo

- podesite viši stupanj zaštite ili koristite obojena unutrašnja stakla vizira
- Stupanj zaštite previše tamno
- odaberite niži stupanj zaštite → Očistite ili zamijenite stakleni nastavak

Kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja tira

- Prilagodite položaj regulatora vremena otvaranja postupku zavarivanja
- Zamjena baterija

Loša vidljivost

- Očistite stakleni nastavak ili kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja
- Pojačajte okolno osvjetljenje
- Prilagodite stupanj zaštite postupku zavarivanja
- Šljem za zavarivanje klizi
- Ponovno prilagodite / pritegnite traku za glavu
- Specifikacije (Tehničke izmjene pridržane)

Stupanj zaštite	Ručni režim rada: 4 (svjetlo stanje) 5-13 (tamno stanje)
UV/IR zaštita	Automatski: 4 (svjetlo stanje) 5 < 13 (tamno stanje)
Vrijeme prebacivanja sa svjetlog na tamno	Maksimalna zaštita u svjetlom i tamnom stanju
Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo	170us (23°C / 73°F) / 110us (55°C / 131°F)
Dimenzije kasete za zaštitu od zaslijepljivanja	0.1 - 2.0s with "Twilight Function"
Dimenzije vidnog polja	90 x 10 x 7mm / 3.55 x 0.39 x 0.28"
Dimenzije ispod polja	50 x 10mm / 1.97 x 3.94"
Napajanje naponom	500 g / 17.637 oz
Težina	Solarnećelije:2kom.Litijскеbaterije:3V,zamjenjive(CR2032)
Radna temperatura	PAPR: 700g/24.6918oz
Temperatura skladištenja	-10°C - 55°C / 14°F - 131°F
Klasifikacija prema EN379	-20°C - 80°C / -4°F - 176°F
Dozvole	Optička klasa= 1 raspršeno svjetlo=
Standardi	Homogenost = 1 Ovisnost od kuta gledanja= 1
	CE, UKCA, ANSI Z87.1, AS/NZS, complies with CSA Z94.3
Dodatne oznake za PAPR verziju (tijelo CE1024)	EN12941 (TH3 u kombinaciji s Air/3, Air/3X, TH2 za verzije s hardhatom i Air/3, Air/3X).

Rezervni dijelovi (stranica 42)

- Šljem bez kasete (SP01)
- Kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja zajedno sa satelitom (SP02)
- Stakleni nastavak (SP03)
- Set zaporavke 2 (bočne kopče) (SP04)
- Unutrašnje zaštitno staklo (SP05)
- Set zaporavke 1 (gumb „Sensitivity“)
- Gumb potencijometra i poklopac baterija (SP06)
- Traka za glavu s kopčom (SP07)
- Trake za zrak (SP08/SP09)

Izjava o sukladnosti

Vidi internet adresu na predzadnja stranica.

Pravne napomene

Ovaj dokument zadovoljava zahtjevima EU uredbe 2016/425 br. 1.4 Priloga II.

Navedena služba

Za detaljne informacije vidi na predzadnja stranica.

[illegible]

Notes:

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.

Spare parts

order numbers

	SP01	42,0510,0194 42,0510,0298 PAPR
	SP02	42,0510,0193
	SP03	42,0510,0023 (2pcs.) 42,0510,0024 (5pcs.)
	SP04	42,0510,0032
	SP05	42,0510,0092 (5pcs.)
	SP06	42,0510,0093
	SP07	42,0510,0026
	SP08	42,0510,0018 (2pcs.)
	SP09	42,0510,0200 (2pcs.)

accessories, spareparts PAPR / non PAPR		
	head and neck protection PAPR	42,0510,0099
	face seal for PAPR	42,0510,0050
	chest protection PAPR /non PAPR	42,0510,0020
	head and neck protection non PAPR	42,0510,0098

Non PAPR / PAPR version



Notified body

ECS GmbH
European Certification Service
Hüttfeldstrasse 50
DE 73430 Aalen
Germany

ANSI Z87.1
AS/NZS 1337.1
AS/NZS 1338.1
compl. with
CSA Z94.3



UL International (UK)
Ltd., Approved Body
0843
Kingsland Business
Park, Unit 1-3, Wade
Rd.,
Basingstoke, RG24
8AH,
United Kingdom
UK Approved Body
(No. 0843)

PAPR Version only



Notified body

Occupational Safety Research Institute
Jeruzalémská 1283/9
CZ-110 00 Praha 1
Czech Republic

AS/NZS 1716

Produced by
optrel tec ag
industriestrasse 2
ch-9630 wattwil




9610.132.03

declaration of conformity
<https://www.optrel.com/service/downloads/>

This manual is printed on 100% recycled paper certified with "FSC" and "Blauer Engel".





Fronius International GmbH

Froniusstraße 1
4643 Pettenbach
Austria
contact@fronius.com
www.fronius.com

Under www.fronius.com/contact you will find the addresses
of all Fronius Sales & Service Partners and locations.